

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

## **№ 439**

**объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)**

**ГБПОУ РО ПУ №56  
Общежитие**

Организация, расположенная на объекте:

**Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  
учреждение Ростовской области  
«Аксайское профессиональное училище  
№ 56»**

адрес объекта: **Ростовская область,  
Аксайский район, г. Аксай,  
ул. Шолохова, 4**

Руководитель: **Директор Т.В. Босова**

СОГЛАСОВАНО

Начальник  
УСЗН Администрации  
Аксайского района Ростовской области  
Ю.Н. Семикова  
2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РО ПУ №56  
Т.В. Босова  
2021 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№439 от 02 сентября 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Шолохова, 4, литер В
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2548,7 кв. м
  - часть здания на - этаже - - кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 28030 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966 последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального 2025

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Аксайское профессиональное училище № 56» (ГБПОУ РО ПУ № 56)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Шолохова, 4
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Ростовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ростов-на-Дону, пер. Долomanовский, 31

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг: Среднее профессиональное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 480 чел

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка «ПМК» автобус №120, 124, 128/2, 133, 155в, 155а, 156, 157, 159, 226, 232, 236, 511, 512; МТ №2, 121, 128а, 240  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м

3.2.2. время движения (пешком) 25 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)</i>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У)</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)</i>
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)</i>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Рекомендации по адаптации территории указаны в паспорте доступности для здания Административно-учебного корпуса</i>
2.	Вход (входы) в здание	<p><i>На входе в здание общежития предусмотреть ровное нескользящее покрытие поверхности ступеней лестницы. С обеих сторон лестницы установить поручни высотой 0,9м с нетравмирующим завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Демонтировать аппарели, так как применение для инвалидов аппарелей вместо пандусов не допускается. В связи с тем, что обучение студентов инвалидов на креслах-колясках в училище не предусмотрено обустроить пандус на входе в общежитие нецелесообразно. Предусмотреть обслуживание посетителей на креслах-колясках в здании административно-учебного корпуса. На входе в общежитие установить тактильную табличку об объекте, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю.</i></p> <p><i>На входе в здание общежития на входной двери и в тамбуре установить доводчики с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм.</i></p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p><i>В коридорах, по пути движения внутри здания установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели.</i></p> <p><i>На лестницах, ведущих на верхние этажи, предусмотреть установку поручней с обеих сторон лестниц нет технической возможности из-за недостаточной ширины лестниц. Установить поручни с одной стороны непрерывные по длине с внутренней стороны марша лестниц высотой 0,9м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. Краевые ступени контрастно маркировать по проступи. Установить доступные информирующие обозначения, обозначения этажей.</i></p> <p><i>Установка лифта или подъемной платформы до проведения реконструкции здания невозможны. По пути движения контрастно маркировать дверные проемы. Пути движения являются путями эвакуации.</i></p> <p><i>На эвакуационных выходах контрастно маркировать дверные проемы со стороны помещения. Установить дверные ручки нажимного или п-образного типа контрастные по отношению к полотнам дверей. Предусмотреть входные площадки с ровным нескользящим покрытием поверхности без перепадов высоты.</i></p>

		<p><i>Установить знаки, указывающие направление эвакуации.</i></p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>
4.	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зальная форма</p>	<p><i>В библиотеке заменить дверь таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям, или контрастно маркировать дверной проем. Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери. Со стороны открывания двери на стене или на нерабочей створке установить доступные информирующие обозначения о назначении целевой зоны на высоте 1,6м по верхнему краю</i></p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>
5.	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Жилые комнаты</p>	<p><i>Жилые комнаты для студентов расположены на четвёртом этаже здания. В связи с тем, что обучение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения в училище не предусмотрено обустроить жилые комнаты для таких студентов нецелесообразно.</i></p> <p><i>Во всех жилых комнатах со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.</i></p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>
6.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p><i>В туалетах предусмотреть поверхности покрытия пола в одном уровне с полом коридора без перепадов высоты. В каждом блоке туалетов обустроить по одной индивидуальной кабине, доступной для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов на креслах-колясках.</i></p> <p><i>В связи с тем, что дверные проемы расположены в несущих стенах здания, предусмотреть замену дверей в туалетах таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,8м., высота порогов в дверных проемах не более 0,014м. Установить дверные ручки нажимного действия или П-образные, контрастные по отношению к полотнам дверей. Доступные кабины оборудовать опорными поручнями, в т.ч. для умывальника, крючками для костылей. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Все туалеты оборудовать информационными знаками и указателями.</i></p> <p><i>В душевых предусмотреть переносные или закреплённые на стене складные сиденья, расположенные на высоте не более 0,48м от уровня пола или поддона, ручным душем, настенными поручнями. Установить краны нажимного или рычажного типа. Душевые оборудовать информационными знаками и указателями.</i></p> <p><b>Капитальный, текущий ремонт</b></p>
7.	<p>Система информации на объекте (на всех зонах)</p>	<p><i>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</i></p> <p><i>Установить кнопки вызова персонала в санузлах на высоте не более 0,6м.</i></p>

		<i>Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018</i> <b>Текущий ремонт</b>
8.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
9.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктирование для персонала о правилах обслуживания инвалидов. Организовать обслуживание посетителей на креслах-колясках в административно-учебном корпусе. Обучение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения по имеющимся специальностям в училище не предусмотрено.</i> <b>Текущий, капитальный ремонт</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
ДУ (К,С), ДП-И (О,Г,У) – Объект доступен условно для инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения (обслуживание в административно-учебном корпусе); объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, интеллекта  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование Требуется с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: №3 от «16» августа 2021 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ГБПОУ РО ПУ № 56

\_\_\_\_\_ Т.В. Босова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №3**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Ростовская область

Наименование территориального образования субъекта РФ

«16» августа 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Шолохова, 4, литер В
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2548,7 кв. м
  - часть здания на - этаже - кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 28030 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966 последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального 2025
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Аксайское профессиональное училище № 56» (ГБПОУ РО ПУ № 56)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Шолохова, 4

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Дополнительная информация Среднее профессиональное образование

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом** Остановка «ПМК» автобус №120, 124, 128/2, 133, 155в, 155а, 156, 157, 159, 226, 232, 236, 511, 512; МТ №2, 121, 128а, 240  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 25 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* нет  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)</i>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У)</i>	-	
2.	Вход (входы) в здание	<i>ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>	1,2,3	1,2,3
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>	4,5,6,7	4,5,6,7
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта Приложение I)	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>	8,9	19,20,21,22
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)</i>	10	23,24
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)</i>	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный, текущий ремонт</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный, текущий ремонт</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный, текущий ремонт</i>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт</i>
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<b><i>Текущий, капитальный ремонт</i></b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  
в рамках исполнения

адресной программы адаптации объектов социальной структуры для  
инвалидов и МГН.

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДУ (К,С), ДП-И (О,Г,У) – Объект доступен условно для инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения (обслуживание в административно-  
учебном корпусе); объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, интеллекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

Не требуется

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и др. МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

Не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

Требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями  
инвалидов

Требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

- |  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>3</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>3</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>4</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>3</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте 14 на 7 л.

Поэтажный план            на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель Комиссии:

Директор ГБПОУ РО ПУ №56

(Должность)

(Подпись)

Т.В. Босова

(Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Заместитель директора по безопасности

(Должность)

(Подпись)

Д.И. Козин

(Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством

(Должность)

(Подпись)

А.Н. Емельяненко

(Ф.И.О.)

Заместитель директора по учебно-производственной работе

(Должность)

(Подпись)

С.И. Пудавова

(Ф.И.О.)

Директор ООО «Экспертный Центр»

(Должность)

(Подпись)

А.А. Кураян

(Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель Ростовского РО ВОГ

(Должность)

(Подпись)

И.Л. Баскакова

(Ф.И.О.)

Представитель РОО ООО «ВОИ»

Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар»

(Должность)

(Подпись)

В.П. Кузько

(Ф.И.О.)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию и путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.	Автостоянка и парковка	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	<i>ВНД (С), ДУ (К, О), ДЧ-И (Г, У)</i>	-	-	<b><i>Капитальный ремонт</i></b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Рекомендации по адаптации территории указаны в паспорте доступности для здания Административно-учебного корпуса

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Входная группа	есть	1	1,2	<p>На входе в здание общежития обустроена входная площадка с лестницей из шести ступеней. На лестнице установлены поручни с травмирующим завершением. Ширина лестницы более 4,0м. Покрытие поверхности ступеней лестницы имеет неровности. Краевые ступени лестницы контрастно не маркированы. Перед лестницей нет тактильной предупредительной разметки. На лестнице установлены аппарели. Пандус не обустроен. На входе недостаточно информирующих обозначений. Информационная табличка об объекте не тактильная, расположена на высоте более 2,0м.</p>	все	<p>На входе в здание общежития предусмотреть ровное нескользящее покрытие поверхности ступеней лестницы. С обеих сторон лестницы установить поручни высотой 0,9м с нетравмирующим завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Демонтировать аппарели, так как применение для инвалидов аппарелей вместо пандусов не допускается. В связи с тем, что обучение студентов инвалидов на креслах-колясках в училище не предусмотрено обустроить пандус на входе в общежитие нецелесообразно. Предусмотреть обслуживание</p>	Текущий ремонт

							<p>посетителей на креслах-колясках в здании административно-учебного корпуса.</p> <p>На входе в общежитие установить тактильную табличку об объекте, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю.</p>	
2.2.	Дверь (входная)	есть	2	3	<p>На главном входе в здание общежития на двери не установлен доводчик с задержкой закрывания двери.</p>	К,О,С	<p>На входе в здание общежития на входной двери установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм.</p>	Текущий ремонт
2.3.	Тамбур	есть	3	-	<p>На входе в тамбуре наа двери не установлен доводчик с задержкой закрывания двери.</p>	К,О,С	<p>На входе в тамбуре установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм.</p>	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в задние)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	1,2,3	1,2,3	<p>На входе в здание общежития предусмотреть ровное нескользящее покрытие поверхности ступеней лестницы. С обеих сторон лестницы установить поручни высотой 0,9м с нетравмирующим завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Демонтировать аппарели, так как применение для инвалидов аппарелей вместо пандусов не допускается.</p> <p>В связи с тем, что обучение студентов инвалидов на креслах-колясках в училище не предусмотрено обустроить пандус на входе в общежитие нецелесообразно. Предусмотреть обслуживание посетителей на креслах-колясках в здании административно-учебного корпуса.</p> <p>На входе в общежитие установить тактильную табличку об объекте, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю.</p> <p>На входе в здание общежития на входной двери и в тамбуре установить доводчики с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм.</p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	-	В коридорах, по пути движения внутри здания недостаточно информирующих обозначений.	все	В коридорах, по пути движения внутри здания установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5	4	На лестницах, ведущих на верхние этажи, установлены поручни с одной стороны лестничного марша, прерывающиеся по длине с травмирующим завершением. Ширина лестниц 1,0м. Краевые ступени контрастно не маркированы. Недостаточно информирующих обозначений.	О,С	На лестницах, ведущих на верхние этажи, предусмотреть установку поручней с обеих сторон лестниц нет технической возможности из-за недостаточной ширины лестниц. Установить поручни с одной стороны непрерывные по длине с внутренней стороны марша лестниц высотой 0,9м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. Краевые ступени контрастно маркировать по проступи. Установить доступные информирующие обозначения, обозначения этажей.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	не предусмотрен	К	Установка лифта или подъемной платформы до проведения	-

	(или подъемник)						<i>реконструкции здания невозможны.</i>	
3.5	Дверь	<i>есть</i>	6	5	<i>По пути движения внутри дверные проемы не контрастны по отношению к прилегающей поверхности.</i>	<i>все</i>	<i>По пути движения контрастно маркировать дверные проемы.</i>	<i>Текущий ремонт</i>
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>есть</i>	7	6,7	<i>Пути движения внутри здания являются путями эвакуации. Из здания имеется 2 эвакуационных выхода. Дверные проемы на эвакуационных выходах со стороны помещения контрастно не маркированы. Входные площадки перед эвакуационными выходами имеют неровности, выбоины, перепады высоты. Недостаточно знаков, указывающих направление эвакуации, информирующих обозначений и указателей.</i>	<i>все</i>	<i>Пути движения являются путями эвакуации. На эвакуационных выходах контрастно маркировать дверные проемы со стороны помещения. Установить дверные ручки нажимного или п-образного типа контрастные по отношению к полотнам дверей. Предусмотреть входные площадки с ровным нескользящим покрытием поверхности без перепадов высоты. Установить знаки, указывающие направление эвакуации.</i>	<i>Текущий ремонт</i>

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (О,Г,У)	4,5,6,7	4,5,6,7	<p><i>В коридорах, по пути движения внутри здания установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели. На лестницах, ведущих на верхние этажи, предусмотреть установку поручней с обеих сторон лестниц нет технической возможности из-за недостаточной ширины лестниц. Установить поручни с одной стороны непрерывные по длине с внутренней стороны марша лестниц высотой 0,9м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. Краевые ступени контрастно маркировать по проступи. Установить доступные информирующие обозначения, обозначения этажей.</i></p> <p><i>Установка лифта или подъемной платформы до проведения реконструкции здания невозможны.</i></p> <p><i>По пути движения контрастно маркировать дверные проемы. Пути движения являются путями эвакуации.</i></p> <p><i>На эвакуационных выходах контрастно маркировать дверные проемы со стороны помещения. Установить дверные ручки нажимного или п-образного типа контрастные по отношению к полотнам дверей. Предусмотреть входные площадки с ровным нескользящим покрытием поверхности без перепадов высоты.</i></p> <p><i>Установить знаки, указывающие направление эвакуации.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Текущий ремонт</b></p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8	8	В здании общежития на первом этаже расположена библиотека. На входе в библиотеку установлена дверь с шириной дверной проем дверные ручки не контрастны по отношению к прилегающим поверхностям. Не достаточно информирующих обозначений.	все	<p>В библиотеке заменить дверь таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м.</p> <p>Предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям, или контрастно маркировать дверной проем.</p> <p>Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери. Со стороны открывания двери на стене или на нерабочей створке установить доступные информирующие обозначения о назначении целевой зоны на высоте 1,6м по верхнему краю.</p>	Текущий ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания: Кабинетная и зальная формы обслуживания	ВНД (К,С), ДУ (О) ДЧ-И (Г,У)	8	8	В библиотеке заменить дверь таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям, или контрастно маркировать дверной проем. Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери. Со стороны открывания двери на стене или на нерабочей створке установить доступные информирующие обозначения о назначении целевой зоны на высоте 1,6м по верхнему краю <b>Текущий ремонт</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Организовать обслуживание посетителей на креслах-колясках в административно-учебном корпусе. Обучение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения по имеющимся специальностям в училище не предусмотрено.  
Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.  
Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.6	Жилые помещения	есть	9	-	<p><i>Жилые комнаты для студентов расположены на четвёртом этаже. Недостаточно информирующих обозначений.</i></p>	все	<p><i>Жилые комнаты для студентов расположены на четвёртом этаже здания. В связи с тем, что обучение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения в училище не предусмотрено обустроить жилые комнаты для таких студентов нецелесообразно.</i></p> <p><i>Во всех жилых комнатах со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.</i></p>	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания: Жилые помещения	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)	9	-	<p><i>Жилые комнаты для студентов расположены на четвёртом этаже здания. В связи с тем, что обучение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения в училище не предусмотрено обустроить жилые комнаты для таких студентов нецелесообразно.</i></p> <p><i>Во всех жилых комнатах со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.</i></p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10	9,10	<p>Туалетные комнаты не доступны для всех категорий инвалидов. В туалетах ширина дверных проемов в свету 0,77м. В дверных проемах имеются перепады высоты 0,1м. Д Нет опорных поручней возле унитазов, крючков для костылей. Нет аварийного освещения, кнопок вызова персонала.</p> <p>Недостаточно информационных знаков и указателей.</p>	все	<p><i>В туалетах предусмотреть поверхности покрытия пола в одном уровне с полом коридора без перепадов высоты. В каждом блоке туалетов обустроить по одной индивидуальной кабине, доступной для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов на креслах-колясках.</i></p> <p><i>В связи с тем, что дверные проемы расположены в несущих стенах здания, предусмотреть замену дверей в туалетах таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,8м., высота порогов в дверных проемах не более 0,014м. Установить дверные ручки нажимного действия или П-образные, контрастные по отношению к полотнам дверей.</i></p> <p><i>Доступные кабины оборудовать опорными поручнями, в т.ч. для умывальника, крючками для костылей.</i></p>	Капитальный ремонт

							Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Все туалеты оборудовать информационными знаками и указателями.	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	11	12,13, 14	В душевых и на умывальниках установлены краны поворотного типа. Нет опорных настенных поручней, крючков для костылей, сидений. Нет информирующих обозначений и указателей.	-	В душевых предусмотреть переносные или закреплённые на стене складные сиденья, расположенные на высоте не более 0,48м от уровня пола или поддона, ручным душем, настенными поручнями. Установить краны нажимного или рычажного типа. Душевые оборудовать информационными знаками и указателями.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	10,11	9,10,12, 13,14	<p><i>В туалетах предусмотреть поверхности покрытия пола в одном уровне с полом коридора без перепадов высоты. В каждом блоке туалетов обустроить по одной индивидуальной кабине, доступной для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов на креслах-колясках.</i></p> <p><i>В связи с тем, что дверные проемы расположены в несущих стенах здания, предусмотреть замену дверей в туалетах таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,8м., высота порогов в дверных проемах не более 0,014м. Установить дверные ручки нажимного действия или П-образные, контрастные по отношению к полотнам дверей.</i></p> <p><i>Доступные кабины оборудовать опорными поручнями, в т.ч. для умывальника, крючками для костылей.</i></p> <p><i>Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала.</i></p> <p><i>Все туалеты оборудовать информационными знаками и указателями.</i></p> <p><i>В душевых предусмотреть переносные или закреплённые на стене складные сиденья, расположенные на высоте не более 0,48м от уровня пола или поддона, ручным душем, настенными поручнями. Установить краны нажимного или рычажного типа. Душевые оборудовать информационными знаками и указателями.</i></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Капитальный, текущий ремонт</i></b></p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	<i>Не достаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. Все информирующие обозначения неконтрастны.</i>	К,О,Г,У	<i>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</i>	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	<i>Не оборудовано акустическими устройствами. Нет кнопок вызова персонала в санузлах.</i>	С,Г,	<i>Установить кнопки вызова персонала в санузлах на высоте не более 0,6м.</i>	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	<i>Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.</i>	С	<i>Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018</i>	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Системы информации на объекте</i>	<i>ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)</i>	-	-	<p><i>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</i></p> <p><i>Установить кнопки вызова персонала в санузлах на высоте не более 0,6м.</i></p> <p><i>Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018</i></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Текущий ремонт</i></b></p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** *Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.*

## Результаты фотофиксации на объекте

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В



Фото № 1. На лестнице установлены аппарели. Табличка об объекте расположена в недоступном месте



Фото № 2. Поручни с травмирующим завершением

### Результаты фотофиксации на объекте

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В



Фото № 3. Дверная ручка контрастно не маркирована



Фото № 4. Поручни на лестнице прерываются по длине. Ступени контрастно не маркированы.

## Результаты фотофиксации на объекте

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В



Фото № 5. Контрастно не маркирован дверной проем по пути движения



Фото № 6. Дверной проем контрастно не маркирован

## Результаты фотофиксации на объекте

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В



Фото № 7. Дверная ручка контрастно не маркирована. Покрытие поверхности перед эвакуационным выходом имеет неровности.




Фото № 8. Дверной проем контрастно не маркирован. Информационная табличка не тактильная

### Результаты фотофиксации на объекте

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В




Фото № 9. Перепад высоты в дверном проеме в санузле



Фото № 10.

### Результаты фотофиксации на объекте

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В



Фото № 11. Нет опорных поручней возле умывальников



Фото № 12. В душевых установлены краны поворотного типа.

### Результаты фотофиксации на объекте

ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В



Фото № 13. Нет опорных поручней, сидений.





Фото № 14. Нет информирующих обозначений

**План 1 этажа**  
**ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие**  
 по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В



**План 2 этажа**  
**ГБПОУ РО ПУ №56 Общежитие**  
 по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д.4, литер В

